Fahrzeug	**SKODA SUPERB**	Kennzeichen	**WE-605GR**	Erstzulassung	**21.07.2020**
Farbe	**Quarz Grau Metallic**	Fahrgestellnummer	**TMBJW9NP7L7069325**	GA-Datum	**05.11.2026**
Kraftstoffart	**B**	Kilometerstand	**88790**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17