Fahrzeug	**VOLKSWAGEN PASSAT**	Kennzeichen	**GU-689PM**	Erstzulassung	**09.01.2023**
Farbe	**Scalesilver Met.**	Fahrgestellnummer	**WVWZZZ3CZPE009223**	GA-Datum	**29.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**140006**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Kotflügel / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Dachholm / Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3

Dach / - Reparieren | Img: 1 2 3 4 5

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16