DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**PEUGEOT 5008**	Kennzeichen	**VI-521EX**	Erstzulassung	**31.10.2022**
Farbe	**Pearl white**	Fahrgestellnummer	**VF3MCYHZUMS268630**	GA-Datum	**09.11.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**146000**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Abschlepphaken / -	Ersetzen	| Img:
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Füllflasche Nothilfekit / -	Ersetzen	| Img:
Reifen / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Dachholm / Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3
Dach / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5

Kotflügel / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17