DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
10/11/2026	LOZZA SPA , Via Campi Spini 7, 24127, BERGAMO (BG)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
NISSAN QASHQAI 1.3 MHEV 158 Business Xtronic Cross over 5-door (Euro 6D)	GL584EZ	SJNTAAJ12U1136571	24/08/2022

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
172970	Dark Metal Gray	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	#PRM# Disco ruota anteriore sx danneggiato											
	Smacchiatura									70,00		70,00
	Seconda chiave mancante											
3800	Ripiano cappelliera	S		S		S				143,18	S17	118,84
5322	Pannello int. portello post.	S		S		S				73,51	S17	61,01
1513	Modanatura arco passaruota ant. DX	S	0,10	S		S				167,99	S17	139,43
	Aggregato formato da 2 elementi:		2,10				2,00					
5003	- Paraurti ant. parte sup. grigio 04/24<	S		S		S				698,93	S17	580,11
5002	- Paraurti ant. parte inf. 04/24<	S		S		S				380,22	S17	315,58
5002	Scomposizione paraurti		1,30									
2275	Proiettore SX	S	2,60	S		S				574,86	S17	477,13
0556	#GR-ZB# Cofano ant.	G	0,60	G		G	3,70					
2168	Porta ant. SX	L	0,65	L	0,85	L	1,25					
4742	#GR-ZB# Raschiavetro est. porta ant. P/N-Design SX	S		S		S				110,28	S17	91,53
5157	#GR-ZB# Raschiavetro est. porta post. P/N-Design SX	S		S		S				104,99	S17	87,14
2187	#GR-ZB# Porta post. SX	L	0,55	L	0,85	L	1,30					
1857	#GR-ZB# Ossatura vano porta ant. SX	L		G	0,70	G	1,70					
1945	#GR-ZB# Parafango post. N-Design SX	L	2,70	L	1,20	L	1,20					
0711	#GR-ZB# Fisso parafango post. SX	S	1,10	S		S				321,55	S17	266,89
1643	#GR-ZB# Modanatura sup. porta ant. SX	S		S		S				87,34	S17	72,49

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA % MAX ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA

RICAMBI	
MATER. DI CONSUMO ORE €/ORA	
USO DIME	
SMALTIMENTO RIFIUTI	
MANODOPERA CARR. ORE €/ORA	
MANODOPERA MECC. ORE €/ORA	
IMPONIBILE	
IVA	
TOTALE COMPLESSIVO	

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
				1

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
10/11/2026	LOZZA SPA , Via Campi Spini 7, 24127, BERGAMO (BG)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
NISSAN QASHQAI 1.3 MHEV 158 Business Xtronic Cross over 5-door (Euro 6D)	GL584EZ	SJNTAAJ12U1136571	24/08/2022

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
172970	Dark Metal Gray	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
1644	#GR-ZB# Modanatura sup. porta post. SX	S		S		S				78,52	S17	65,17
5507	Paraurti post. p/sup. grigio	S		S		S				726,43	S17	602,94
5507	Scomposizione paraurti		1,50									
3491	Coprivite braccio tergilunotto	S		S		S				25,40	S17	21,08
1945	#GR-ZB# Parafango post. DX	L	2,70	M	2,45	L	1,20					
5157	#GR-ZB# Raschiavetro est. porta post. P/N-Design DX	S		S		S				104,99	S17	87,14
1644	#GR-ZB# Modanatura sup. porta post. DX	S		S		S				78,52	S17	65,17
1643	#GR-ZB# Modanatura sup. porta ant. DX	S		S		S				87,34	S17	72,49
4742	#GR-ZB# Raschiavetro est. porta ant. P/N-Design DX	S		S		S				110,28	S17	91,53
2168	#GR-ZB# Porta ant. DX	L	1,30	L	1,20	L	1,70					
1935	#PRM# Parafango ant. DX											
1857	#GR-ZB# Ossatura vano porta ant. DX	L		G	1,00	G	1,00					
3447	#GR-ZB# Tetto	G	6,90	G	3,70	G	5,70					
2245	Rivestimento int. battitacco post. DX	S		S		S				37,66	S17	31,26

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	24,10	11,95	20,75	0,00	3316,93

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
3,11	2,39	1,60	7,10	27,85

NOTE

Pneumatico ant dx - Fulda - 215/65/17 - estivo - 6 mm
Pneumatico ant sx - Fulda - 215/65/17 - estivo - 6.2 mm
Pneumatico post dx - Fulda - 215/65/17 - estivo - 6 mm
Pneumatico post sx - Fulda - 215/65/17 - estivo - 7 mm
Ruotino
Veicolo sporco esternamente, Veicolo mal stoccato
Vo completamente sporco e mal stoccato-Perizia su danni apparenti con riserva di smontaggio e controllo su tutto il veicolo-

RICAMBI	3316,93
MATER. DI CONSUMO ORE 27,85 €/ORA 12,00	334,20
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	25,00
MANODOPERA CARR. ORE 63,90 €/ORA 45,00	2875,50
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	6551,63
IVA	1441,36
TOTALE COMPLESSIVO	7992,99

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
25		0000	8	2

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
10/11/2026	LOZZA SPA , Via Campi Spini 7, 24127, BERGAMO (BG)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
NISSAN QASHQAI 1.3 MHEV 158 Business Xtronic Cross over 5-door (Euro 6D)	GL584EZ	SJNTAAJ12U1136571	24/08/2022

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
172970	Dark metal gray	Metall/doppio

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	#PRM# Left front wheel damaged											
	Stain removal									70,00		70,00
	Second key missing											
3800	Parcel shelf	S		S		S				143,18	S17	118,84
5322	Internal panel of tailgate	S		S		S				73,51	S17	61,01
1513	Front wheel arch moulding Dx	S	0,10	S		S				167,99	S17	139,43
	Aggregato formato from 2 elementi:		2,10				2,00					
5003	- paraurti front part sup. grigio 04/24<	S		S		S				698,93	S17	580,11
5002	- paraurti front part lower 04/24<	S		S		S				380,22	S17	315,58
5002	Bumper dismantling		1,30									
2275	Headlamp Sx	S	2,60	S		S				574,86	S17	477,13
0556	Front lid	G	0,60	G		G	3,70					
2168	Front door Sx	L	0,65	L	0,85	L	1,25					
4742	Glass scraper ext. brings front p/n-design Sx	S		S		S				110,28	S17	91,53
5157	Glass scraper ext. brings rear p/n-design Sx	S		S		S				104,99	S17	87,14
2187	Rear door Sx	L	0,55	L	0,85	L	1,30					
1857	Front door perimeter substructure Sx	L		G	0,70	G	1,70					
1945	Parafango rear n-design Sx	L	2,70	L	1,20	L	1,20					
0711	Fixed window in rear flank Sx	S	1,10	S		S				321,55	S17	266,89
1643	Upper front door moulding Sx	S		S		S				87,34	S17	72,49

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS % MAX HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS

SPARE PARTS	
MATER. CONSUMPTION HOURS €/HOUR	
USE TEMPLATES	
WASTING DISPOSAL	
LABOR CARR. HOURS €/HOUR	
LABOR MECH. HOURS €/HOUR	
TAXABLE	
VAT	
TOTAL	

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
				1

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
10/11/2026	LOZZA SPA , Via Campi Spini 7, 24127, BERGAMO (BG)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
NISSAN QASHQAI 1.3 MHEV 158 Business Xtronic Cross over 5-door (Euro 6D)	GL584EZ	SJNTAAJ12U1136571	24/08/2022

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
172970	Dark Metal Gray	METALL/DOPPIO

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
1644	Upper rear door moulding Sx	S		S		S				78,52	S17	65,17
5507	Paraurti rear p/sup. grigio	S		S		S				726,43	S17	602,94
5507	Bumper dismantling		1,50									
3491	Rear screen wiper arm screw cover	S		S		S				25,40	S17	21,08
1945	Rear fender Dx	L	2,70	M	2,45	L	1,20					
5157	Glass scraper ext. brings rear p/n-design Dx	S		S		S				104,99	S17	87,14
1644	Upper rear door moulding Dx	S		S		S				78,52	S17	65,17
1643	Upper front door moulding Dx	S		S		S				87,34	S17	72,49
4742	Glass scraper ext. brings front p/n-design Dx	S		S		S				110,28	S17	91,53
2168	Front door Dx	L	1,30	L	1,20	L	1,70					
1935	#PRM# Front fender Dx											
1857	Front door perimeter substructure Dx	L		G	1,00	G	1,00					
3447	Roof	G	6,90	G	3,70	G	5,70					
2245	Inner rear sill kickplate trim Dx	S		S		S				37,66	S17	31,26

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	24,10	11,95	20,75	0,00	3316,93

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
3,11	2,39	1,60	7,10	27,85

NOTE

Right front tire - Fulda - 215/65/17 - Summer - 6 mm
Left front tire - Fulda - 215/65/17 - Summer - 6.2 mm
Right rear tire - Fulda - 215/65/17 - Summer - 6 mm
Left rear tire - Fulda - 215/65/17 - Summer - 7 mm
Spare wheel
Veicolo sporco esternamente , Badly stored vehicle
Vo completamente sporco e mal stoccato-Perizia su danni apparenti con riserva di smontaggio e controllo su tutto il veicolo-

SPARE PARTS	3316,93
MATER. CONSUMPTION HOURS 27,85 €/HOUR 12,00	334,20
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	25,00
LABOR CARR. HOURS 63,90 €/HOUR 45,00	2875,50
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	6551,63
VAT	1441,36
TOTAL	7992,99

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
25		0000	8	2

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers