DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**RENAULT TRAFIC**	Kennzeichen	**W-99510E**	Erstzulassung	**14.02.2022**
Farbe	**Polar Weiß**	Fahrgestellnummer	**VF1FL000768444826**	GA-Datum	**13.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**117986**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Innenraum komplett / -	Reinigen	| Img: 1 2 3
Abschlepphaken / -	Ersetzen	| Img:
Bordwerkzeug / -	Ersetzen	| Img:
Wagenheber / -	Ersetzen	| Img:
Schloß Sicherheitsgurt / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Radkappe / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3

Stoßfänger unterhalb / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Außenspiegel elektrisch / Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Dach / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Reparieren	| Img: 1 2
Stoßfänger oberhalb / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Tür / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15