DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**FORD GALAXY**	Kennzeichen	**W-12987M**	Erstzulassung	**24.10.2022**
Farbe	**Blazer Blue**	Fahrgestellnummer	**WF0KXXWPCKNP21022**	GA-Datum	**29.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**147229**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Zigarettenanzünder / Vorne	Ersetzen	| Img: 1
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Warnleuchte Motor	Prüfen	| Img: 1
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Türeinstieg / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1
Türeinstieg / Vorne Rechts	Lackieren	| Img: 1

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18