DEKRA

# Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | **SKODA OCTAVIA** | Kennzeichen | **MD-133JE** | Erstzulassung | **08.04.2024** |
| Farbe | **Alaska Weiß** | Fahrgestellnummer | **TMBJG8NX2RY057934** | GA-Datum | **02.11.2026** |
| Kraftstoffart | **D** | Kilometerstand | **97974** | | |

| Schadensbezeichnung | Reparaturart | Bilder |
|---|---|---|
| Windschutzscheibe / - | Ersetzen | \| Img: 1 2 3 |
| Motorhaube / - | Reparieren | \| Img: 1 2 3 |
| Stoßfänger / Vorne | Lackieren | \| Img: 1 2 3 4 5 |
| Fußmatten / Vorne Links | Ersetzen | \| Img: 1 2 |
| Kotflügel / Hinten Links | Reparieren | \| Img: 1 2 |
| Dach / - | Reparieren | \| Img: 1 2 3 |
| Stoßfänger / Hinten | Lackieren | \| Img: 1 2 3 |

Kotflügel / Hinten Rechts Reparieren | Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17