DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**TESLA MODEL Y**	Kennzeichen	**W-38356N**	Erstzulassung	**23.03.2023**
Farbe	**Solid Black**	Fahrgestellnummer	**LRWYGCFS2PC770523**	GA-Datum	**28.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**61839**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Felge / Hinten Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:
Nothilfekit Komplett / -	Ersetzen	| Img:
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2

Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Kotflügel / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2 3
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Lackieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16