Fahrzeug	**MERCEDES VITO**	Kennzeichen	**W-93647U**	Erstzulassung	**24.06.2020**
Farbe	**arktikweiß**	Fahrgestellnummer	**W1V44760313741110**	GA-Datum	**02.11.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**172120**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Lüftungsgitter / Vorne	Ersetzen	| Img: 1
Fußmatten / Vorne	Ersetzen	| Img: 1
Innenraum komplett / -	Reinigen	| Img: 1 2
Türfangband / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1
Türfangband / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:

Türdichtung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Türverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Kotflügel / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3
Tür / Rechts	Lackieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Vorne Rechts	Lackieren	| Img: 1
Kotflügel / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Scheinwerfer / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20