Fahrzeug	**BMW SERIES 1**	Kennzeichen	**KU-698XP**	Erstzulassung	**05.05.2020**
Farbe	**Misano Blau Metallic**	Fahrgestellnummer	**WBA7M910305R21571**	GA-Datum	**23.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**182509**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Sitzbezug / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Innenraum komplett / -	Reinigen	| Img: 1 2
Aufhängung Hutablage / Hinten	Ersetzen	| Img: 1
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Warnleuchte Batterie	Prüfen	| Img:
Felge / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2

Felge / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Reifen / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Abschlepphaken / -	Ersetzen	| Img:
Motorhaube / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4 5
Stoßfänger / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Dachholm / Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4

Dach / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Kopfstütze / Hinten	Ersetzen	| Img: 1
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3
Stoßfänger unterhalb / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Tür / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Tür / Vorne Rechts	Lackieren	| Img: 1 2
Türverkleidung / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Kotflügel / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14