Fahrzeug	**FORD TRANSIT CONNECT**	Kennzeichen	**G-940TP**	Erstzulassung	**29.08.2019**
Farbe	**Weiss**	Fahrgestellnummer	**WF0SXXWPGSKY78335**	GA-Datum	**03.11.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**113008**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Sonnenblende / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:
Zigarettenanzünder / Vorne	Ersetzen	| Img: 1
Sitzbezug / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1
Sitzbezug / Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Hebel Sitzverstellung / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1

Radkappe / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1
Radkappe / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1
Radkappe / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Radkappe / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Notrad / -	Ersetzen	| Img:
Stoßfänger / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2
Kotflügel / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1 2
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Seitenwand / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2 3
Abdeckung Stoßfänger / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Seitenwand / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2

Tür / Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4
Türgriff Außen / Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Türeinstieg / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1
Türzierleiste / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18