DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**TESLA MODEL Y**	Kennzeichen	**BN-251PD**	Erstzulassung	**27.09.2022**
Farbe	**Solid Schwarz**	Fahrgestellnummer	**XP7YGCEL7NB029487**	GA-Datum	**08.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**99474**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:
Nothilfekit Komplett / -	Ersetzen	| Img:
Lüftungsgitter / Hinten	Ersetzen	| Img: 1
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2
Felge / Vorne Links	Smart Repair	| Img: 1

Felge / Vorne Rechts	Smart Repair	| Img: 1
Felge / Hinten Rechts	Smart Repair	| Img: 1
Reifen / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Felge / Hinten Links	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Ersetzen	| Img: 1
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
panoramaglas / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20