Fahrzeug	**SKODA SUPERB**	Kennzeichen	**W-53797V**	Erstzulassung	**06.07.2021**
Farbe	**Brillant Silber**	Fahrgestellnummer	**TMBLR9NP1M7032353**	GA-Datum	**19.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**131688**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17