DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
06/11/2026	MO.VI SPA , Strada Di Settimo 236, 10156, TORINO (TO)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
CUPRA FORMENTOR 1.4 E-HYBRID DSG Sport utility vehicle 5-door (Euro 6D)	GR229VK	VSSZZZKM1RR016510	28/09/2023

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
34806	Grigio Grafene	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Sigillante									30,00		30,00
	Disco ruota anteriore sx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota anteriore dx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00
3674	Bomboletta gonfiaggio pneumatici	S		S		S				51,27	S17	42,55
1935	Parafango ant. 01/21>04/21< DX	L	0,80			M	1,95					
2168	Porta ant. C/metà cerniera 05/21< DX	L	0,60			M	2,45					
2187	Porta post. C/metà cerniera 05/21< DX	L	0,50			M	2,40					
3883	Ossatura vani porte con parafango post. DX	L	1,50			M	2,25					
0556	Cofano ant. 05/20<	L	0,20			M	2,55					
2209	Portello post.	L	0,30			M	2,80					
2209	Incremento pulizia bordi cristallo		0,50									
1992	Paraurti post. alu race scuro	L	1,00	M		L	2,00					
1992	Scomposizione paraurti		1,10									
2609	Rivestimento inf. paraurti post. 2JQ nero lucido	M	0,50	M		M	1,00					

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	7,00	0,00	17,40	0,00	312,55

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
2,61	2,00	1,60	6,21	23,61

NOTE

Pneumatico ant dx - Goodyear - 245/45/18 - estivo - 5 mm
Pneumatico ant sx - Goodyear - 245/45/18 - estivo - 5 mm
Pneumatico post dx - Goodyear - 245/45/18 - estivo - 6 mm
Pneumatico post sx - Goodyear - 245/45/18 - estivo - 6 mm
Cavo di ricarica domestico presente, Cavo di ricarica per colonnina presente, Periziato con pioggia
si elevano riserve su danni occulti, meccanica apparente ok veicolo bagnato , sue cavi riconsegnati

RICAMBI	312,55
MATER. DI CONSUMO ORE 23,61 €/ORA 12,00	283,32
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	23,68
MANODOPERA CARR. ORE 30,61 €/ORA 45,00	1377,45
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	1997,00
IVA	439,34
TOTALE COMPLESSIVO	2436,34

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
392		0000	4	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
06/11/2026	MO.VI SPA , Strada Di Settimo 236, 10156, TORINO (TO)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
CUPRA FORMENTOR 1.4 E-HYBRID DSG Sport utility vehicle 5-door (Euro 6D)	GR229VK	VSSZZZKM1RR016510	28/09/2023

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
34806	Grigio grafene	Metall/doppio

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS %	VAT excluded
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Sigillante									30,00		30,00
	Left front wheel damaged									80,00		80,00
	Right front wheel damaged									80,00		80,00
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00
3674	Tyre inflation can	S		S		S				51,27	S17	42,55
1935	Parafango front 01/21>04/21< Dx	L	0,80			M	1,95					
2168	Porta front c/metà hinge 05/21< Dx	L	0,60			M	2,45					
2187	Porta rear c/metà hinge 05/21< Dx	L	0,50			M	2,40					
3883	Door perimeter substructure complete with rear fen Dx	L	1,50			M	2,25					
0556	Cofano front 05/20<	L	0,20			M	2,55					
2209	Tailgate	L	0,30			M	2,80					
2209	Incremento pulizia bordi crystal		0,50									
1992	Paraurti rear alu race scuro	L	1,00	M		L	2,00					
1992	Bumper dismantling		1,10									
2609	Coating lower bumper rear 2jq nero lucido	M	0,50	M		M	1,00					

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	7,00	0,00	17,40	0,00	312,55

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
2,61	2,00	1,60	6,21	23,61

NOTE

Right front tire - Goodyear - 245/45/18 - Summer - 5 mm
Left front tire - Goodyear - 245/45/18 - Summer - 5 mm
Right rear tire - Goodyear - 245/45/18 - Summer - 6 mm
Left rear tire - Goodyear - 245/45/18 - Summer - 6 mm
Cavo from charging domestico present , Cavo from charging for colonnina present , Appraised with rain si elevano riserve su danni occulti, meccanica apparente ok veicolo bagnato , sue cavi riconsegnati

SPARE PARTS	312,55
MATER. CONSUMPTION HOURS 23,61 €/HOUR 12,00	283,32
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	23,68
LABOR CARR. HOURS 30,61 €/HOUR 45,00	1377,45
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	1997,00
VAT	439,34
TOTAL	2436,34

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
392		0000	4	1

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers