Fahrzeug	**VOLKSWAGEN ID.4**	Kennzeichen	**KU-195ZE**	Erstzulassung	**16.08.2021**
Farbe	**Mondsteingrau**	Fahrgestellnummer	**WVGZZZE2ZNP002830**	GA-Datum	**21.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**61274**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Tür / Hinten Links	Prüfen	| Img: 1
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Lackieren	| Img: 1 2 3
Kotflügel / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17