DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**TESLA MODEL Y**	Kennzeichen	**FK-127IF**	Erstzulassung	**27.09.2022**
Farbe	**Pearl White**	Fahrgestellnummer	**XP7YGCEKXNB029264**	GA-Datum	**19.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**116495**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:
Nothilfekit Komplett / -	Ersetzen	| Img:
Felge / Hinten Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2 3 4
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2
Tür / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18