Fahrzeug	**VOLKSWAGEN PASSAT**	Kennzeichen	**L-522UJ**	Erstzulassung	**30.03.2023**
Farbe	**Gletscherweiß Metallic**	Fahrgestellnummer	**WVWZZZ3CZPE047114**	GA-Datum	**30.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**162352**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Felge / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Reifen / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Felge / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Reifen / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4

Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
C-Säulenverkleidung / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2
C-Säulenverkleidung / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Türdichtung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1
Stoßfänger / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Dach / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Unterfahrschutz / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Logo auf Kühlergrill / Vorne	Ersetzen	| Img: 1
Sensor Einparkhilfe / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1
Kotflügel / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4

Heckklappe / Kofferraumtür / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18