DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**VOLKSWAGEN GOLF**	Kennzeichen	**L-358TU**	Erstzulassung	**29.03.2021**
Farbe	**Uranograu**	Fahrgestellnummer	**WVWZZZCDZMW510516**	GA-Datum	**30.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**116746**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Kotflügel / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Dach / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2
Stoßfänger Spoiler / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Kotflügel / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3
Tür / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17