DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
21/10/2026	Autofficina di Cali' Carmelo, Via Luigi Pirandello, 27, 96011, Augusta (SR)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
RENAULT ZOE ZOE Life R90 Flex Hatchback 5-door	FT202EW	VF1AG000661676163	06/12/2018

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
0	Bianco Ghiaccio	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Mancata rimozione serigrafie									80,00		80,00
5230	Coppa ruota ant. SX	S		S		S				38,45	S17	31,91
5230	Coppa ruota ant. DX	S		S		S				38,45	S17	31,91
5013	Coppa ruota post. SX	S		S		S				38,45	S17	31,91
5013	Coppa ruota post. DX	S		S		S				38,45	S17	31,91
1981	Paraurti ant.					L	2,50					
1981	Scomposizione paraurti		1,00									
0556	#GR-ZB# Cofano ant.	M	0,30	M	3,30	M	2,50					
3447	#GR-ZB# Tetto	L	1,90	G	3,70	M	2,90					
1992	Paraurti post.	S	1,10	S		S	2,60			321,14	S17	266,55
1992	Scomposizione paraurti		1,00									
0881	#PRM# Fanale retronebbia											
2187	Porta post. DX	L	0,50			L	1,35					

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	5,80	7,00	11,85	0,00	474,19

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
1,78	1,36	1,60	4,74	16,59

NOTE

Pneumatico ant dx - Goodyear - 185/65/15 - estivo - 4.5 mm
Pneumatico ant sx - Goodyear - 185/65/15 - estivo - 4.7 mm
Pneumatico post dx - Goodyear - 185/65/15 - estivo - 4.7 mm
Pneumatico post sx - Goodyear - 185/65/15 - estivo - 4.7 mm
Batteria Scarica, Veicolo non marciante, Veicolo sporco esternamente, Cavo di ricarica domestico presente, Cavo di ricarica per colonnina presente, Periziato con pioggia
N.B: Veicolo non marciante, km non rilevabili. L'officina segnala importante guasto meccanico

RICAMBI	474,19
MATER. DI CONSUMO ORE 16,59 €/ORA 12,00	199,08
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	23,95
MANODOPERA CARR. ORE 29,39 €/ORA 45,00	1322,55
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	2019,77
IVA	444,35
TOTALE COMPLESSIVO	2464,12

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
8		0000	4	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
21/10/2026	Autofficina di Cali' Carmelo, Via Luigi Pirandello, 27, 96011, Augusta (SR)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
RENAULT ZOE ZOE Life R90 Flex Hatchback 5-door	FT202EW	VF1AG000661676163	06/12/2018

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
0	Bianco ghiaccio	Metall/doppio

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS %	VAT excluded
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Mancata rimozione serigraphs									80,00		80,00
5230	Front hubcap Sx	S		S		S				38,45	S17	31,91
5230	Front hubcap Dx	S		S		S				38,45	S17	31,91
5013	Rear hubcap Sx	S		S		S				38,45	S17	31,91
5013	Rear hubcap Dx	S		S		S				38,45	S17	31,91
1981	Front bumper					L	2,50					
1981	Bumper dismantling		1,00									
0556	Front lid	M	0,30	M	3,30	M	2,50					
3447	Roof	L	1,90	G	3,70	M	2,90					
1992	Rear bumper	S	1,10	S		S	2,60			321,14	S17	266,55
1992	Bumper dismantling		1,00									
0881	#PRM# Rear fog light											
2187	Rear door Dx	L	0,50			L	1,35					

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	5,80	7,00	11,85	0,00	474,19

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
1,78	1,36	1,60	4,74	16,59

NOTE

Right front tire - Goodyear - 185/65/15 - Summer - 4.5 mm
Left front tire - Goodyear - 185/65/15 - Summer - 4.7 mm
Right rear tire - Goodyear - 185/65/15 - Summer - 4.7 mm
Left rear tire - Goodyear - 185/65/15 - Summer - 4.7 mm
Low battery, Veicolo not marciante , Veicolo sporco esternamente , Cavo from charging domestico present , Cavo from charging for colonnina present , Appraised with rain
N.B: Veicolo non marciante, km non rilevabili. L'officina segnala importante guasto meccanico

SPARE PARTS	474,19
MATER. CONSUMPTION HOURS 16,59 €/HOUR 12,00	199,08
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	23,95
LABOR CARR. HOURS 29,39 €/HOUR 45,00	1322,55
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	2019,77
VAT	444,35
TOTAL	2464,12

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
8		0000	4	1

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers