DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**MERCEDES E-CLASS**	Kennzeichen	**W-34761K**	Erstzulassung	**15.01.2021**
Farbe	**Cavansitblau metallic**	Fahrgestellnummer	**W1K2132051A932067**	GA-Datum	**23.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**97247**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Felge / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Felge / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Reifen / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Felge / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4
Sitzbezug / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Türverkleidung / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2

Heckklappe / Kofferraumtür / -	Lackieren	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14