DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**TESLA MODEL Y**	Kennzeichen	**W-80639L**	Erstzulassung	**07.09.2021**
Farbe	**Red Multi Coat**	Fahrgestellnummer	**LRWYGCEK2MC057537**	GA-Datum	**22.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**136435**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Türeinstieg / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1
Felge / Hinten Links	Smart Repair	| Img: 1
Felge / Hinten Rechts	Smart Repair	| Img: 1
Felge / Vorne Rechts	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1

Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Reifen / -	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:
Nothilfekit Komplett / -	Ersetzen	| Img:

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20