DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**AUDI Q5 SPORTBACK**	Kennzeichen	**W-53682M**	Erstzulassung	**20.03.2023**
Farbe	**Stoff/Leder**	Fahrgestellnummer	**WAUZZZFY3P2066164**	GA-Datum	**29.10.2026**
Kraftstoffart	**B**	Kilometerstand	**90443**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2
Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Lackieren	| Img: 1 2
Innenraum komplett / -	Reinigen	| Img: 1 2
Kotflügel / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Tür / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17