DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
27/10/2026	BISSON AUTO SPA , Tangenziale Est 50, 45100, ROVIGO (RO)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
MINI COUNTRYMAN COOPER S E ALL4 4WD AUTOMATICA FP	GP119FX	WMW21BS0503R61543	06/06/2023

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
81307	White Silver	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Kit gonfiaggio									100,00		100,00
	#PRM# Disco ruota anteriore sx danneggiato											
	Disco ruota anteriore dx danneggiato									80,00		80,00
	#PRM# Disco ruota posteriore sx danneggiato											
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00
	#PRM# Parabrezza											
0556	#GR-ZB# Cofano ant.	L	0,50	L	1,20	M	2,50					
1645	#GR-ZB# Tetto c/apertura panoramico	L	3,00	L	1,20	L	3,00					
3883	#GR-ZB# Ossatura vani porte con parafango post. SX	L	0,80	L	0,80	L	1,40					
1513	#PRM# Modanatura arco passaruota ant. SX											
4742	#GR-ZB# Raschiavetro est. porta ant. SX	S	0,20	S		S				53,28	S17	44,22
1945	#PRM# Parafango post. SX											
	Aggregato formato da 2 elementi:		1,30				1,50					
5507	- Paraurti post. p/sup. P/assist.parch. primer	S		S		S				417,80	S17	346,77
5506	- Paraurti post. p/inf. P/sens.parch.	S		S		S				135,78	S17	112,70
5506	Scomposizione paraurti		0,70									
0477	Modanatura arco passaruota post. p/ant. DX	S	0,10	S		S				68,51	S17	56,86
2187	Porta post. DX	L	0,90			L	1,50					
2168	#PRM# Porta ant. DX											
1513	#PRM# Modanatura arco passaruota ant. DX											

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	7,50	3,20	9,90	0,00	820,55

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
1,49	1,14	1,60	4,23	14,13

NOTE

Pneumatico ant dx - Continental - 225/45/19 - estivo - 6 mm
Pneumatico ant sx - Continental - 225/45/19 - estivo - 6 mm
Pneumatico post dx - Continental - 225/45/19 - estivo - 7 mm
Pneumatico post sx - Continental - 225/45/19 - estivo - 7 mm
Cavo di ricarica domestico presente, Cavo di ricarica per colonnina presente, Periziato con tempo sereno

RICAMBI	820,55
MATER. DI CONSUMO ORE 14,13 €/ORA 12,00	169,56
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	25,00
MANODOPERA CARR. ORE 24,83 €/ORA 45,00	1117,35
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	2132,46
IVA	469,14
TOTALE COMPLESSIVO	2601,60

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
103		0000	4	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
27/10/2026	BISSON AUTO SPA , Tangenziale Est 50, 45100, ROVIGO (RO)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
MINI COUNTRYMAN COOPER S E ALL4 4WD AUTOMATICA FP	GP119FX	WMW21BS0503R61543	06/06/2023

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
81307	White silver	Metall/doppio

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Tire inflation kit									100,00		100,00
	#PRM# Left front wheel damaged											
	Right front wheel damaged									80,00		80,00
	#PRM# Left rear wheel damaged											
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00
	#PRM# Windscreen											
0556	Front lid	L	0,50	L	1,20	M	2,50					
1645	Roof with panoramic sunroof	L	3,00	L	1,20	L	3,00					
3883	Door perimeter substructure complete with rear fen Sx	L	0,80	L	0,80	L	1,40					
1513	#PRM# Front wheel arch moulding Sx											
4742	Front door outer window scraper seal Sx	S	0,20	S		S				53,28	S17	44,22
1945	#PRM# Rear fender Sx											
	Aggregato formato from 2 elementi:		1,30				1,50					
5507	- paraurti rear p/sup. p/assist.parch. primer	S		S		S				417,80	S17	346,77
5506	- paraurti rear p/inf. p/sens.parch.	S		S		S				135,78	S17	112,70
5506	Bumper dismantling		0,70									
0477	Rear wheel arch moulding, front part Dx	S	0,10	S		S				68,51	S17	56,86
2187	Rear door Dx	L	0,90			L	1,50					
2168	#PRM# Front door Dx											
1513	#PRM# Front wheel arch moulding Dx											

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	7,50	3,20	9,90	0,00	820,55

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
1,49	1,14	1,60	4,23	14,13

NOTE

Right front tire - Continental - 225/45/19 - Summer - 6 mm
Left front tire - Continental - 225/45/19 - Summer - 6 mm
Right rear tire - Continental - 225/45/19 - Summer - 7 mm
Left rear tire - Continental - 225/45/19 - Summer - 7 mm
Cavo from charging domestico present , Cavo from charging for colonnina present , Appraised in clear weather

SPARE PARTS	820,55
MATER. CONSUMPTION HOURS 14,13 €/HOUR 12,00	169,56
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	25,00
LABOR CARR. HOURS 24,83 €/HOUR 45,00	1117,35
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	2132,46
VAT	469,14
TOTAL	2601,60

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
103		0000	4	1

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers