DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**VOLKSWAGEN ID.3**	Kennzeichen	**FK-123HY**	Erstzulassung	**30.09.2022**
Farbe	**gletscherweiß met**	Fahrgestellnummer	**WVWZZZE1ZNP039850**	GA-Datum	**13.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**92890**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Sitzbezug / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Füllflasche Nothilfekit / -	Ersetzen	| Img:
Kompressor Nothilfekit / -	Ersetzen	| Img:
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Reifen / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2 3
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2

Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Türverkleidung / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19