DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**VOLKSWAGEN TIGUAN**	Kennzeichen	**W-10623G**	Erstzulassung	**02.09.2022**
Farbe	**deep black perleff.**	Fahrgestellnummer	**WVGZZZ5NZNW056314**	GA-Datum	**28.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**67479**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Aufhängung Hutablage / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2 3
Tür / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2
Kotflügel / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4 5
Tür / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Kotflügel / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3 4

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17