MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/12

Plate Number	**N3-06-KF**
Make	**POLESTAR**
Model	**2**
Vehicle Description	**63kWh Single Motor Standard Range**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/08/25	55962 KM	damage	• Velg(en)	• Hedin Automotive Schadeherstel
2023/10/18	55962 KM	damage	• Achterzijde	• Hedin Automotive Schadeherstel
2026/01/21	116997 KM	damage	• Voorruit	• Carglass (marketing)
2026/10/06	148431 KM	damage	• Rechterzijde	• Hedin Automotive Schadeherstel
2023/06/10	78780 KM	repair	• Stranding BI	• ANWB BV
2024/09/24	86501 KM	repair	• Remmen Remvloeistof Ruitenwiss.blad V - Midden Carrosserie Batterij Interieur Int luchtfilter Volvo OH Basis	• TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V.
2023/06/09	43500 KM	repair	• 245/45 R19 102Y - Links Achter Bandvervanging - Rechts Voor Bandvervanging - Rechts Achter	• TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V.

			Bandvervanging - Links Voor	• TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V.
2023/10/25	61042 KM	repair	• Bandvervanging - Links Achter Bandvervanging - Rechts Achter 245/45 R19 102Y - Links Voor 245/45 R19 102Y - Rechts Voor	• TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V.
2025/09/23	116997 KM	repair	• Interieur Hoedenplank Elek achterklep - Links APK icm beurt Elek achterklep - Links Volvo / Polestar Ondehoud basis BEV Carrosserie Batterij 245/45 R19 102Y - Rechts Achter Elek achterklep - Rechts 245/45 R19 102Y - Links Voor 245/45 R19 102Y - Links Achter Ruitenwiss.blad V - Links 245/45 R19 102Y - Rechts Voor	• TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V. • TON VAN KUYK B.V.