MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/10

Plate Number	**Z9-11-DG**
Make	**VOLVO**
Model	**V60**
Vehicle Description	**B3 Automaat Core 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2026/06/08	0 KM	damage	• Harsrepair Ruitreductie Z	• Carglass Nederland BV, ,
2024/05/22	0 KM	damage	• Ruit voorruitbr,steenslag	• Glassdrive Schadenet B.V., ,
2026/08/18	119905 KM	repair	• Remblok. Achter - versleten - Vervangen Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Fleet, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Fleet, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, ,

2026/03/19	100160 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2025/12/22	89062 KM	repair	• R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, ,
2025/10/30	81808 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2025/05/08	55146 KM	repair	• Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• LSP AutoFirst Molenvliet, , • LSP AutoFirst Molenvliet, ,
2025/04/10	55899 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2024/11/01	32832 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2024/10/09	26984 KM	repair	• Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren	• LSP AutoFirst

				Molenvliet, ,