MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/12

Plate Number	**P6-41-RJ**
Make	**FORD**
Model	**PUMA**
Vehicle Description	**1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/12/03	31898 KM	damage	• Voorzijde	• SternPoint Rotterdam
2025/08/04	37498 KM	damage	• Voorruitreparatie	• Autotaalglas Nederland B.V.
2026/04/07	48481 KM	repair	• Remmen Remvloeistof Bandvervanging - Links Achter APK icm beurt Ruitewiss.blad A - Links 215/50 R18 96V - Rechts Voor Ruitenwiss.blad V - Links Bandvervanging - Rechts Achter Onh 60.000 Km 215/50 R18 96V - Links Voor	• HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N • HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N • HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N • HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N • HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N • HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N • HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N

				• HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N
2025/10/10	42495 KM	repair	• Carrosserie Batterij Oliepompriem Motor Software	• HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N • HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N • HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N
2024/05/06	25040 KM	repair	• Onh 30.000 Km Remmen Remvloeistof	• HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N • HEDIN AUTOMOTIVE 3F R'DAM N
2024/12/07	25040 KM	repair	• OHV Intern BI	• ANWB BV