MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/12

Plate Number	**G2-52-LH**
Make	**MAZDA**
Model	**CX-30**
Vehicle Description	**SKYACTIV-X 180 Luxury**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2022/10/24	34711 KM	damage	• Rechterachterzijde	• Schadenet Stokvis Hoofddorp
2022/03/01	24948 KM	repair	• Carrosserie Batterij	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2022/09/28	33485 KM	repair	• Bandvervanging - Rechts Achter 215/55 R18 99V - Links Voor 215/55 R18 99V - Rechts Voor Onh 60.000 Km Ruitewiss.blad A - Links Brst. algemeen Luchtfilter Bandvervanging - Links Achter	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf

				• Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2022/08/24	32897 KM	repair	• Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter Ruitenwiss.blad V - Midden	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2023/09/26	50246 KM	repair	• Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter Bandvervanging - Links Voor Bandvervanging - Rechts Voor Remmen Remvloeistof Interieur Int luchtfilter APK icm beurt Instrumenten Mot man compute Koel-/verw systRadiateur Onh 80.000 Km Ontsteking Bougie 215/55 R18 99V - Links Achter 215/55 R18 99V - Rechts Achter Remblokk.achter	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.

				• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2024/10/08	65071 KM	repair	• Instrumenten Mot man compute	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2025/02/03	68962 KM	repair	• Electr. algemeeAccu	• Autobedrijf Hartgerink

				en Klomp B.V.
2026/09/09	84973 KM	repair	• Algemeen Diagn.Eind.Cont	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2024/09/06	61962 KM	repair	• Onh 100.000 Km Remblokk.voor	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2023/11/28	51936 KM	repair	• Carrosserie Batterij	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2026/05/15	80149 KM	repair	• Ruitenwiss.blad V - Links	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2023/04/25	1 KM	repair	• Stranding BI	• ANWB BV
2025/03/28	71097 KM	repair	• Ruitewiss.blad A - Links	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2025/09/11	74861 KM	repair	• Brst. algemeen Luchtfilter APK icm beurt 215/55 R18 99V - Links Achter R.schijf+blokk.A Remmen Remvloeistof Bandvervanging - Rechts Voor 215/55 R18 99V - Rechts Achter Onh 120.000	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.

			Km Interieur Int luchtfilter Bandvervanging - Links Voor	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V. • Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2022/02/18	22340 KM	repair	• Carrosserie Batterij	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2024/11/26	66170 KM	repair	• Brst. InspuitinInjector	• Autobedrijf Hartgerink

				en Klomp B.V.
2024/01/15	53630 KM	repair	• Bandreparatie	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2024/04/10	57650 KM	repair	• Carrosserie Batterij	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2024/12/12	67013 KM	repair	• Carrosserie Batterij	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.
2026/10/26	85861 KM	repair	• Bandreparatie	• Autobedrijf Hartgerink en Klomp B.V.