MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/12

Plate Number	**N6-07-KF**
Make	**OPEL**
Model	**CORSA**
Vehicle Description	**1.2 EDITION 55KW 5d APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/09/11	0 KM	damage	• Linkerzijde Deur LV Diversen (onb) tpy, geen WBF	• Schadenet van Straaten Rijswijk, ,
2023/05/12	0 KM	damage	• Bodem / onderzijde Diversen (onb) tpy, geen WBF	• Schadenet van Straaten Rijswijk, ,
2026/06/23	22075 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2025/10/21	20124 KM	repair	• APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Koelvl/antivrie - NVT - Controleren Luchtfilter - versleten - Vervangen Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren Remvloeistof - versleten - Vervangen	• Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland -

				Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, ,
2024/11/07	13651 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2023/11/30	9532 KM	repair	• Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren	• Motorhuis Binckhorstlaan, ,
2022/10/25	3072 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	• Motorhuis Binckhorstlaan, ,