MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/12

Plate Number	**N2-12-KN**
Make	**KIA**
Model	**Niro**
Vehicle Description	**1.6 GDi Hybrid DynamicLine 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/09/28	0 KM	damage	• Rechts voor Voorbumper Parkeermanoeuvre bry	• Keuze MLA niet repareren, ,
2023/08/27	0 KM	damage	• Rechterzijde Deur RA tegen obstakel ger.	• Schadenet Van Straaten Den Haag, ,
2026/01/13	22790 KM	repair	• Luchtfilter - versleten - Vervangen 60.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Vakgarage Hamers, , • Vakgarage Hamers, , • Vakgarage Hamers, , • Vakgarage Hamers, ,
2025/11/28	22607 KM	repair	• APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	• Vakgarage Hamers, , • Vakgarage Hamers, ,
2024/10/01	18538 KM	repair	• 45.000 Km - NVT - Uitvoeren Remvloeistof - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	• Vakgarage Hamers, , • Vakgarage Hamers, , • Vakgarage Hamers, ,

2023/10/19	13323 KM	repair	• 30.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen	• Kia Zeeuw ; Zeeuw Leiderdorp, , • Kia Zeeuw ; Zeeuw Leiderdorp, ,
2022/11/04	6560 KM	repair	• 15.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Kia Zeeuw ; Zeeuw Leiderdorp, ,