MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/12

Plate Number	**N0-16-FL**
Make	**HYUNDAI**
Model	**I10**
Vehicle Description	**1.0 MPI Comfort Smart automaat 5-zits 5d APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2022/07/09	0 KM	damage	• Links achter Achterbumper onbekende oorzaak	• Schadenet Reco Velserbroek, ,
2025/10/29	9736 KM	repair	• 60.000 Km - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Accessoires - Electrische storing - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen	• Hyundai Velserbeek, , • Hyundai Velserbeek, , • Hyundai Velserbeek, , • Hyundai Velserbeek, , • Hyundai Velserbeek, ,
2024/11/11	8951 KM	repair	• 45.000 Km - NVT - Uitvoeren Remvloeistof - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	• Hyundai Velserbeek, , • Hyundai Velserbeek, , • Hyundai Velserbeek, ,

2023/11/01	7370 KM	repair	• 30.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Hyundai Velserbeek, , • Hyundai Velserbeek, , • Hyundai Velserbeek, ,
2022/10/14	3607 KM	repair	• 15.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Hyundai Velserbeek, ,