# AYVENS AUSTRIA

## WARTUNGSHISTORIE

| | |
|---|---|
| Fahrzeug | SKODA ENYAQ IV 80 |
| Vertragsnummer | 027311 |
| Kennzeichen | W-24993L |
| Fahrgestellnummer | TMBJC7NY0NF018229 |

| Datum | Kilometerstand | Servicepartner | Reparaturbeschreibung |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 104129 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Klimaanlage fuellen |
| 14.11.2025 | 104129 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Pollenfilter |
| 14.11.2025 | 104129 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Jahres Inspektion |
| 14.11.2025 | 104129 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Bremsfluessigkeit |
| 02.10.2025 | 101549 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Steuergerät kontrollieren |
| 02.10.2025 | 101549 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Tankdeckel |
| 02.10.2025 | 101549 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Oeleinfuellstutzen |
| 02.10.2025 | 101549 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Wischerblaetter hinten |
| 02.10.2025 | 101549 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Wischerblaetter vorne |
| 22.07.2025 | 96247 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Stabilisatorstange |
| 20.11.2024 | 80564 | AUTOHAUS LAIMER GES.M.B.H | Ueberpruefung 57a |
| 20.11.2024 | 80564 | AUTOHAUS LAIMER GES.M.B.H | Prüfplakette 0% UST |
| 02.11.2023 | 54498 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Pollenfilter |
| 02.11.2023 | 54498 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Jahres Inspektion |
| 02.11.2023 | 54498 | PORSCHE INTER AUTO GMBH & COKG | Bremsfluessigkeit |