MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/17

Plate Number	**P3-30-SN**
Make	**VOLVO**
Model	**XC60**
Vehicle Description	**T8 AWD Plug-in hybrid Inscription 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/03/06	0 KM	damage	• Ruit voorruitbr,steenslag	• 123RUIT.nl, ,
2025/01/08	0 KM	damage	• Interieur Diversen niet gedekt polis	• Broekhuis Volvo Houten, ,
2024/02/15	0 KM	damage	• Rechts achter Pooldossier	• Schadenet Centraal, auto-Schade Bedrijf Centraal B.V.,
2024/01/02	0 KM	damage	• Ruit Ruitreductie Z	• Keuze MLA niet repareren, ,
2023/07/12	0 KM	damage	• Rechterzijde Spiegel R part.diefst,meel acc	• Schadenet Van Mossel Middelburg, ,
2023/04/30	0 KM	damage	• Rechterzijde Deur RA vandalisme Rechterzijde Deur RA vandalisme	• Keuze MLA niet repareren, , • Axus Nederland N.V., ,
2026/10/07	182820 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,

2026/05/06	168255 KM	repair	• APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren	• Profile Vianen, Nooteboom, ,
2026/04/24	167042 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2025/12/19	154926 KM	repair	• Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Check aandrijv - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren	• Broekhuis Volvo Houten, , • Broekhuis Volvo Houten, , • Broekhuis Volvo Houten, , • Broekhuis Volvo Houten, ,
2025/11/07	149953 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2025/05/01	10 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2025/03/28	124421 KM	repair	• Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Profile Vianen, Nooteboom, , • Profile Vianen, Nooteboom, , • Profile Vianen, Nooteboom, , • Profile Vianen, Nooteboom, , • Profile Vianen, Nooteboom, ,

2025/02/07	118699 KM	repair	• Parkeersensor - Electrische storing - Vervangen	• Broekhuis Volvo Houten, ,
2024/11/04	109032 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2024/07/09	94333 KM	repair	• Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren	• Profile Vianen, Nooteboom, ,
2024/06/07	90852 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2024/05/02	1 KM	repair	• Prive-declaratie - NVT - Uitvoeren	
2024/03/05	82610 KM	repair	• Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	• Bosch Car Serv.Auto Plaza Westpoort, , • Bosch Car Serv.Auto Plaza Westpoort, , • Bosch Car Serv.Auto Plaza Westpoort, , • Bosch Car Serv.Auto Plaza Westpoort, , • Bosch Car Serv.Auto Plaza Westpoort, ,

2023/12/29	0 KM	repair	• Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren	• Travelcard Nederland b.v., ,
2023/11/28	69634 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2023/10/20	63940 KM	repair	• Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen	• Bosch Car Service Veersedam Auto, , • Bosch Car Service Veersedam Auto, , • Bosch Car Service Veersedam Auto, , • Bosch Car Service Veersedam Auto, ,
2023/04/05	37144 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2023/02/20	31342 KM	repair	• Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren	• Bosch Car Service Veersedam Auto, ,
2022/11/22	21037 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2022/07/12	0 KM	repair	• Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren	• Travelcard Nederland b.v., ,