Historia szkodowa do pojazdu: **WF0081X**

Data wygenerowania Raportu: 2026-11-09

Numer Rejestracyjny	Marka i Model	Nazwa Serwisu	Data Szkody	Opis uszkodzeń
WF0081X	VOLKSWAGEN T-ROC	S Plus Sp. z o.o. Warszawa	2023-07-27	Wgniecenie i zadrapanie lakieru przy błotniku lewym tylnym