MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/10

Plate Number	**N9-99-FK**
Make	**HYUNDAI**
Model	**KONA**
Vehicle Description	**Comfort Electric 39 kWh 5d APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/02/17	0 KM	damage	• Rechterzijde Deur RV Deur RA onbekende oorzaak	• Schadenet Mï¿½ller Spaanse Polder, ,
2024/01/30	0 KM	damage	• Achterzijde Achterbumper TGP rijdt achterop	• Schadenet Mï¿½ller Spaanse Polder, ,
2026/01/23	41571 KM	repair	• 60.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen	• Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, , • Kwik-Fit Nederland - Service Center, ,
2025/10/16	39175 KM	repair	• APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Nederland - Service Center, ,
2025/07/14	37027 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Accu - versleten - Vervangen	• Garage Van Dalen B.V., , • Garage Van Dalen B.V., ,

2024/12/12	32528 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2024/12/03	29232 KM	repair	• 45.000 Km - NVT - Uitvoeren Hybride/Electro - versleten - Vervangen	• Profile Schiedam, Nooteboom, , • Profile Schiedam, Nooteboom, ,
2024/07/05	24723 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Garage Van Dalen B.V., ,
2023/11/17	17074 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2023/11/17	16918 KM	repair	• 30.000 Km - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Profile Schiedam, Nooteboom, , • Profile Schiedam, Nooteboom, ,
2023/06/01	13314 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/04/24	12529 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/11/24	9266 KM	repair	• 15.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Garage Van Dalen B.V., ,