MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/12

Plate Number	**N6-29-KF**
Make	**OPEL**
Model	**CORSA**
Vehicle Description	**1.2 TURBO ELEGANCE 74KW 5d APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/11/20	0 KM	damage	• Rechterzijde Spiegel R tegen obstakel ger.	• Schadenet Van Straaten Waddinxveen, ,
2023/01/19	0 KM	damage	• Rechterzijde Deur RV Deur RA tegen obstakel ger.	• Keuze MLA niet repareren, ,
2026/06/29	65226 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Bosch Car Service Park Honingen, , • Bosch Car Service Park Honingen, , • Bosch Car Service Park Honingen, , • Bosch Car Service Park Honingen, , • Bosch Car Service Park Honingen, , • Bosch Car Service Park Honingen, , • Bosch Car Service Park Honingen, ,
2026/03/04	57443 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,

2025/05/15	42140 KM	repair	• APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Elektr raammech - Electrische storing - Repareren Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren Remvloeistof - versleten - Vervangen	• Opel Autocentrum Van Vliet Gouda, , • Opel Autocentrum Van Vliet Gouda, , • Opel Autocentrum Van Vliet Gouda, , • Opel Autocentrum Van Vliet Gouda, ,
2024/07/31	29046 KM	repair	• Mot man compute - Electrische storing - Controleren Accu tussenkabe - Electrische storing - Vervangen	• Opel Autocentrum Van Vliet Gouda, , • Opel Autocentrum Van Vliet Gouda, ,
2023/11/13	20182 KM	repair	• Accu - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Vakgarage 't Centrum, , • Vakgarage 't Centrum, , • Vakgarage 't Centrum, , • Vakgarage 't Centrum, , • Vakgarage 't Centrum, ,
2022/11/14	9936 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	• Vakgarage 't Centrum, ,