MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/04

Plate Number	**R9-62-RP**
Make	**POLESTAR**
Model	**2**
Vehicle Description	**Long Range Single Motor**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/02/07	31452 KM	damage	• Voorruit	• Schadenet M?ller Berkel en Rod
2025/01/16	54629 KM	damage	• Motorkap	• Mobility Centre De Jong
2025/12/09	76333 KM	damage	• Rechterzijde	• Schadenet Moller Rotterdam Noord
2025/10/17	73284 KM	repair	• 245/45 R19 102V - Links Voor 245/45 R19 102V - Rechts Voor 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102V - Rechts Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2024/10/03	49880 KM	repair	• 245/45 R19 102V - Links Voor 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102V - Rechts Achter 245/45 R19 102V - Rechts Voor	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2025/03/14	57990 KM	repair	• 245/45 R19 102V - Links Voor 245/45 R19 102V - Rechts	• PROFILE ZAKELIJK

			Voor 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102V - Rechts Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2025/06/17	65838 KM	repair	• Interieur Int luchtfilter Volvo / Polestar Ondehoud basis BEV	• PROFILE ROTTERDAM NOOTEBOOM • PROFILE ROTTERDAM NOOTEBOOM
2023/10/13	24038 KM	repair	• 245/45 R19 102V - Rechts Voor 245/45 R19 102V - Rechts Achter 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102V - Links Voor	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2024/04/30	40501 KM	repair	• 245/45 R19 102V - Rechts Voor 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102V - Links Voor 245/45 R19 102V - Rechts Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2026/04/24	94124 KM	repair	• 245/45 R19 102Y - Rechts Voor 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102Y - Links Voor 245/45 R19 102V - Rechts Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK