MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/12

Plate Number	**XK-52-7L**
Make	**OPEL**
Model	**ASTRA**
Vehicle Description	**1.0 Turbo 105pk Start/Stop Online Edition**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2022/07/19	58768 KM	damage	• Voorruit	• Schadenet Maastricht
2023/11/08	76555 KM	repair	• Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter Tussencontrole Urenbeurten Olie bijvullen	• BCS/ AUTO RIVANO • BCS/ AUTO RIVANO • BCS/ AUTO RIVANO
2025/06/12	96640 KM	repair	• Opel even jaarbeurt R.Schijf+blokk.V	• MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2022/03/04	43178 KM	repair	• Bandreparatie	• HEKKERT MAASTRICHT B.V.
2022/08/08	58225 KM	repair	• Bandreparatie	• HEKKERT MAASTRICHT B.V.
2026/06/24	105499 KM	repair	• Opel OH Klein Ruitenwiss.blad V - Midden Carrosserie Batterij Ruitewiss.blad A - Links	• MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL

				DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2022/12/28	64880 KM	repair	• Interieur Veiligheidsgord - Links Voor Remblokk.achter APK Zonder beurt	• HEKKERT MAASTRICHT B.V. • HEKKERT MAASTRICHT B.V. • HEKKERT MAASTRICHT B.V.
2024/04/02	80378 KM	repair	• Verlichting Diverse lampjes	• MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2026/02/11	102308 KM	repair	• Verlichting Koplamp unit - Links Bandreparatie	• MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2022/05/24	54293 KM	repair	• Bandreparatie Opel OH Groot	• HEKKERT MAASTRICHT B.V. • HEKKERT MAASTRICHT B.V.
2023/08/08	75291 KM	repair	• Opel OH Groot Bandvervanging - Rechts Achter Bandvervanging - Rechts Voor 225/45 R17 91V - Links Voor Carrosserie Batterij Bandvervanging - Links Achter	• HEKKERT MAASTRICHT B.V. • HEKKERT MAASTRICHT B.V.

			• Remmen Remvloeistof	• HEKKERT MAASTRICHT B.V. • HEKKERT MAASTRICHT B.V. • HEKKERT MAASTRICHT B.V. • HEKKERT MAASTRICHT B.V. • HEKKERT MAASTRICHT B.V.
2024/12/13	90954 KM	repair	• Verlichting Diverse lampjes	• MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2024/08/14	84960 KM	repair	• Ruitewiss.blad A - Links Koel-/verw systRiem/ multiriem Opel OH Klein Aandrijfassen Aandrijfashoes - Rechts Voor	• MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2024/12/05	90622 KM	repair	• APK Zonder beurt Instrumenten Boordcomputer Ruitenwiss.blad V - Links Instrumenten Sensor ABS/ASR - Links Voor Verlichting Diverse lampjes	• MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT

				• MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2024/01/03	77611 KM	repair	• Verlichting Diverse lampjes	• MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT